




CONGELADOR REACH-IN

Explosionado Modelo CVSA-23UI

REV 07/22

Diagrama





Lista de Refacciones Congeladores CVSA-23UI

REV 07/22

Listado de partes

No.	Descripción	Código
1	EMPAQUE PUERTA CVSA&RVSA 23&47 (2pzas)	CRSLI1T0001
2	KIT BISAGRA CVSA&RVSA 23&47 (4pzas)	CRSLI1T0002
3	KIT MOTOR EVAPORADOR CVSA&RVSA (2pzas)	CRSLI1T0003
4	EVAPORADOR CVSA-23	CRSLI1T0004
5	KIT PARRILLA CVSA&RVSA 23&47 (30pzas)	CRSLI1T0008
6	KIT COMPRESOR CVSA-23 (5pzas)	CRSLI1T0009
7	KIT TERMOSTATO CVSA-23 (4pzas)	CRSLI1T0013
8	KIT SWITCH CVSA&RVSA 23&47 (4pzas)	CRSLI1T0016
9	KIT MOTOR CONDENSADOR CVSA&RVSA 23 (2pzas)	CRSLI1T0017
10	KIT CERRADURA CVSA&RVSA 23&4 (2pzas)	CRSLI1T0020
11	KIT RUEDAS CVSA&RVSA & MFS & MFB (4pzas)	CRSLI1T0021

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no se encuentre en este listado, comuníquese con su distribuidor Torrey Autorizado

NOTA: La imagen mostrada anteriormente es meramente ilustrativa.